

Mancais de rolamentos aplicados em volantes de inércia

Em alguns acionamentos de transportadores de correia encontrarmos os volantes de inércia sobre mancais de rolamentos conforme abaixo:




Os problemas comumente encontrados nesse tipo de arranjo são:

- Desbalanceamento do volante: Cargas desbalanceadas geram carga rotativa no anel externo do rolamento provocando o deslizamento desse sobre o alojamento da caixa
- 2) Carga atuante menor que a carga mínima necessária para o perfeito funcionamento do rolamento: Quando isso ocorre os rolos deslizam ao invés de rolarem sobre as pistas. Gera-se calor que leva à redução de folga, gerando desgaste e/ou travamento do rolamento. Esse travamento também provocará o deslizamento do anel no alojamento da caixa
- 3) Ajustes muito fortes, ou seja, redução excessiva da folga durante a montagem
- 4) Ajustes frouxos que levam ao deslizamento da bucha sobre o eixo e à consequentemente elevação da temperatura
- 5) Graxa equivocadas com elevada viscosidade do óleo base
- 6) Mancais com alojamentos fora da tolerância e desvios de forma



As nossas recomendações são:

1) Eixo recomendado:



2) Alojamento recomendado:





- 4) Monitorar os espectros de vibração e percebendo desbalanceamento, realizar o balanceamento de campo ou trocar o volante
- 5) Antes de selecionar o rolamento para essa aplicação, o projetista precisa checar se a carga atuante é maior que 1% da capacidade de carga estática do rolamento
- 6) Usar graxa à base de poliuréia, consistência 2, com viscosidade do óleo base entre 68 e 115 mm²/s como por exemplo a graxa SKF LGHP2 ou ESSO POLYREX EM-2
- 7) Usar rolamentos com folga radial C3 sempre que a rotação de trabalho ultrapassar a metade do limite de velocidade do rolamento e folga normal quando a rotação de trabalho for menor que 50% do limite
- 7) Ajustar rolamento sobre a bucha conforme tabela de ajustes abaixo usando ferramentas adequadas como a porca hidráulica:






Tabela de Redução de Folga Radial para a montagem de Rolamentos Autocompensadores de Rolos com furo cônico com Bucha de Fixação ou Desmontagem. Diâmeto interno Minima folga residual Deslocamento Deslocamento Folga radial antes da montagem axial nominal do admissível após a Redução da conicidade 1:12 conicidade 1:30 Grupo de folga folga radial montagem Normal C3 C4 Bucha Grupo de folga maior inclusive min. max. min. max. Normal C3 C4 min. mm 0.065 0.085 0.025 0.025 0.04 30 40 0.035 0.05 0.05 0.065 0.02 0.35 0.45 0.015 40 50 0,045 0,06 0,06 0,08 0,08 0,1 0,025 0,03 0,45 0,5 0,02 0,03 0.05 50 65 0,055 0,075 0,075 0,095 0,095 0,12 0,03 0,04 0.5 0,7 0,025 0,035 0,055 0.095 0.05 0.85 0.025 65 80 0.07 0.095 0.12 0.12 0.15 0.04 0.7 0.04 0.07 80 100 0,08 0,11 0,14 0,14 0,18 0,045 0,06 0,75 0,035 0,05 0,08 100 0,135 0,135 1,2 2,8 0.8 120 140 0.12 0.26 0.065 0.09 1.5 2.8 3.6 0.055 0.08 0.11 0.16 0.16 0.2 0.2 1,2 140 160 0,13 0,18 0,18 0,23 0,23 0.3 0,075 0.1 1,3 1,7 3,1 4,2 0.055 0,09 0,13 160 180 0,14 0,2 0,2 0,26 0,26 0,34 0,08 0,11 1,4 1,9 3,3 4,6 0,06 0,1 0,15 0,29 180 200 0.16 0.22 0.22 0.29 0.37 0.09 0.13 1.5 0.07 0.1 0.16 2.2 3.6 200 225 0,18 0,25 0,25 0,32 0,32 0,41 0,1 0,14 1,7 2,4 4.2 5,7 0,08 0,12 0,18 225 250 0,2 0,27 0,27 0,35 0,35 0,45 0,15 2,6 4,6 6,2 0,09 0,13 0,2 250 280 0,22 0.3 0.3 0,39 0,39 0,49 0,12 0,17 2.9 4.8 6.9 0.1 0.14 0,22 280 315 0,24 0,33 0,43 5,2 0.33 0.43 0.54 0.13 0.19 0.11 0.15 0.24 22 3.2 7.7 0.21 315 355 0,27 0,36 0,36 0,47 0,47 0,59 0,15 3,6 6,2 8,4 0,12 0,17 0,26 0,3 0,4 0,65 0,23 6,8 9,2 0,13 0,19 0,29 355 0,4 0,52 0,52 0,17 2,9 3,9 400 450 0,33 8 0.44 0.44 0.57 0.57 0.72 0.26 10.4 0.13 0.2 0.31 0.2 3.4 4.4 0.23 450 500 0.37 0.49 0.49 0.63 0.63 0.79 0.21 0.28 3.6 4,8 8.4 11.2 0.16 0.35 560 0,41 0,54 0.54 0.68 0.68 0,87 0.24 0.32 9,6 12,8 0,17 0.25 0,36 500 4,1 0,35 560 630 0,46 0.6 0.6 0,76 0,76 0,98 0,26 4.4 10.4 14 0.2 0,29 0.41 5.9 0.51 0.4 16 0.21 0.31 630 710 0.67 0.67 0.85 0.85 1.09 0.3 5,1 6,8 12 0.45 710 800 0,57 0.75 0,75 0.96 0.96 1,22 0,34 0,45 13.6 18 0.23 0.35 0.51 5,8 7,6 0,5 14,8 20 0,27 0,39 0,57 800 900 0,64 0,84 0,84 1,07 1,07 1,37 0,37 6,3 8.5 1000 0,71 0,93 0,93 1,52 0,55 22 0,3 0,43 1.19 0.41 16.4 0.64 900 1,19 9.4 0.6 1000 1120 0,78 1,02 1,02 1,65 0.45 18 24 0.32 0.48 0,7 10,2 1,12 0,65 19,6 0,34 0,54 0,77 1120 1250 1,12 1,42 1,42 0,49 OBS: Os valores de redução de folga somente são válidos para eixos maciços de aço e para eixos ocos, cujo furo não seja maior do que a metade do diâmetro do eixo.

Escrito por: William Soares de Almeida _ CREA 52566-MG (31) 3461-7988 _ william@girusacionamentos.com.br